ERL-4004

0101	VL 11/2	0901	0902 2005
0201		1001	1002
0301	VL 12/2	1101	
0401	2405	1201	1505
0501	VL 13/2	1301	1401 1403
0601	VL 14/2	1401	1801 0205
0701		1501	
0801	2305 b07/2	1601	„-"/01

ERL-4005

0105	VL 02/2	0905	0205	1705		2505	
0205	1401 0405	1005	1204 1202	1805		2605	
0305	VL 04/2	1105	b 11/2	1905	b 13/2	2705	
0405	0205	1205	1305	2005	0901	2805	
0505	0802	1305	1405 1205	2105	VL 46/2	2905	„-"/04
0605	VL 06/2	1405	1305	2205	VL 47/2	3005	VL 27/2
0705	0905 1402	1505	1203 1201	2305	0801	3105	VL 28/2
0805	VL 08/2	1605	b 12/2	2405	0401	3205	„-"/09

ERL 4004

0102	VL 15/2	0902	0903 [illegible]
0202		1002	1003 1001
0302	VL 16/2	1102	
0402		1202	1005
0502	VL 17/2	1302	1404 1402
0602	VL 18/2	1402	1302 0705
0702		1502	
0802	0505 b 08/2	1602	„-"/06

ERL 4004

0103	VL 19/2	0903	0904 0902
0203		1003	1004 1002
0303	VL 20/2	1103	
0403		1203	1505
0503	VL 21/2	1303	1403
0603	VL 22/2	1403	1303 1301
0703		1503	
0803	b 09/2	1603	„-"/02

ERL 4004

0104	VL 23/2	0904	0903
0204		1004	VL 29/2 1003
0304	VL 24/2	1104	
0404		1204	1005
0504	VL 25/2	1304	1404
0604	VL 26/2	1404	1301
0904		1504	
0804	b10/2	1604	„-"/07



Obudowę grzejnika podłączyć do śruby uziemiającej szafy.







24 V

−				+
1601	01		01	b 01/1
1603	02		02	b 02/1
	03		03	b 05/1
2905	04		04	b 07/1
* VL 48/2	05	Układ A	05	b09/1; VL 49/2 *
1602	06	Listwy zbiorcze	06	b 03/1
1604	07		07	b 04/1
	08		08	b 06/1
3205	09		09	b 08/1
	10		10	b 10/1
	11		11	b 11/1
	12		12	b 12/1
	13		13	b 13/1
Gn. ośw./2	14		14	Gn. ośw./1
• VL 50/2	15		15	VL 51/2 •
	16	Układ B	16	

Bezpieczniki „b"





Zaciski „VL"



Uwaga: Połączenia wykonać przewodami

Lp	Nazwa przewodu	Oznaczenie na schemacie
1	DYc 750V 1×1 mm²	bez oznaczeń
2	DYc 750V 1×2,5mm²	*
3	DYc 750V 1×6mm²	•

Zatwierdzono do produkcji
Zatwierdzono do produkcji próbnej
Zatwierdzono do opracowania technologii
Zatwierdzono do wykonania prototypu

7799

Rys. G.S. 15.09.71r. 24.09.71r.
Z.W.U.S. Katowice

SZAFA APARATOWA
ERS-5023
Schemat montażowy.

Należy do:
Nr 3-77085

Należy do
Nr 3-7…

Zatwierdzono do produkcji

Zatwierdzono do serii 12.67

Zatwierdzono do opracowania technologii 10.67

Zatwierdzono do wykonania prototypu 10.67

Nazwa rysunku	Nr rys.	Format i ilość	Wskaźn. archiw.	Uwagi
Przegląd spisu artykułów:				
Spis artykułów :				
Rysunki złożeniowe :				
Szafa zasilająca	ERS-40	A1		
Specyfikacje :				
Szafa zasilające	ERS-40	10xA4		
Warunki techniczne i instrukcje :				
Norma zakładowa	ZN-69/ZWUS-0159			nie odbijać
~~Instrukcja regulacji [illegible]~~	~~X-4-75028~~	~~2xA4~~		
Regulator komorowo odległościowy	*X-Z4-00015*	*A4*		
Schematy :				
Schemat ideowy	Z3-77079	A3		
Schemat montażowy	Z3-77076	A3		
Schemat montażowy	Z3-77080	A3		
Rysunki części i zespołów:				
Rolka	Z5-21030	A5		
Nit	Z5-21031	A5		
Wkręt specjalny	Z5-21032	A5		
Nakrętka	Z5-22002	A5		
Podpórka	Z5-30028	A5		
Uchwyt	Z5-30029	A5		

Z-4400 a 25.I.74 7830

Kor

Pozost. wyjaś.

Archiwum Techniczne Z

22. STYCZ. 1976

Odbitka jednorazowa

Kreślił:	Wer. 14.01.72
Konstr.	Zatw.
Podziałka	

Szafa zasilająca ERS-40.

Spis dokumentów.

Z.W.U.S. Katowice

Należy do

Nr ERS-40

Ilość ark. 3 | Ark. nr

Zamienia



Rys.2. Schemat montażowy układu sterującego napędu JEGD-50 z przekaźnikami R-15.

Uwaga: Mostki 6-18 i 14-17 wykonane są dla nap. JEGD-5002 i S6-JEGD-5002.



Rys.1. Schemat połączeń napędu JEGD-5001, JEGD-5002 oraz S6-JEGD-5001, S6-JEGD-5002 z przekaźnikami R-15.